

**Oprogramowanie do KTS 515, do pobrania w linku poniżej:**

<https://www.dropbox.com/s/n0it93xlbn21a28/950%20uni%201.40.rar?dl=0>

Po pobraniu pliku .rar należy:

- wypakować folder „950 uni 1.40”
- Rozpocząć instalację poprzez uruchomienie pliku „Emission Setup”
- Po zakończonej instalacji uruchomić program „Diagnostic Device Control” i sparować urządzenie